

市立公園の空間放射線量測定結果(H26 年3月4, 6日測定) (単位: マイクロシーベルト/時)

測定場 所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 (μ Sv/h)
窪東公園 東戸倉2-19-1	3月6日 晴	公園中央付近	100cm	0.035
			5cm	0.031
		公園中央植栽の中	5cm	0.047
北町公園 北町5-24-6	3月6日 晴	公園中央付近	100cm	0.041
			5cm	0.037
		西側植栽の中	5cm	0.074
富士本わくわく公園 富士本3-3-3	3月6日 晴	公園中央付近	100cm	0.039
			5cm	0.037
		東側植栽の脇	5cm	0.078
こばと公園 日吉町2-8-14	3月6日 晴	公園中央付近	100cm	0.051
			5cm	0.052
		北側植栽の脇	5cm	0.051
姿見の池 西恋ヶ窪1-32-1	3月4日 曇	公園中央付近	100cm	0.043
			5cm	0.050
		東入口水路橋の脇	5cm	0.048
黒鐘公園 西元町4-10-47	3月4日 晴	公園中央付近	100cm	0.037
			5cm	0.040
		東側植栽帯中央	5cm	0.042
本多わかば公園 本多5-20-9	3月4日 晴	公園中央付近	100cm	0.049
			5cm	0.054
		東側入口植栽の中	5cm	0.046
南町さんかく公園 南町3-26-13	3月4日 晴	公園中央付近	100cm	0.067
			5cm	0.075
		除染地(H24/1/13 実施) 埋設地(H24/1/13 実施)	5cm	0.094 0.079

測定機器: 環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi(測定器の相対指示誤差 10%)

市立公園の空間放射線量測定結果(H26 年3月 17, 18 日測定)(単位:マイクロシーベルト/時)

測定場 所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 (μ Sv/h)
窪東公園 東戸倉2-19-1	3月17日 晴	公園中央付近	100cm	0.036
			5cm	0.032
		北西側集水ますの上	5cm	0.047
北町公園 北町5-24-6	3月17日 晴	公園中央付近	100cm	0.041
			5cm	0.035
		南側通路の南西角	5cm	0.052
富士本わくわく公園 富士本3-3-3	3月17日 晴	公園中央付近	100cm	0.026
			5cm	0.028
		水道集水ますの上	5cm	0.047
こばと公園 日吉町2-8-14	3月17日 晴	公園中央付近	100cm	0.043
			5cm	0.047
		公園南東角	5cm	0.057
姿見の池 西恋ヶ窪1-32-1	3月18日 晴	公園中央付近	100cm	0.041
			5cm	0.045
		通路(西恋ヶ窪若松公園の南側)	5cm	0.049
黒鐘公園 西元町4-10-47	3月18日 晴	公園中央付近	100cm	0.038
			5cm	0.041
		池の南側	5cm	0.049
本多わかば公園 本多5-20-9	3月18日 晴	公園中央付近	100cm	0.049
			5cm	0.059
		西側園名板の前	5cm	0.054
南町さんかく公園 南町3-26-13	3月18日 晴	公園中央付近	100cm	0.064
			5cm	0.072
		除染地(H24/1/13 実施) 埋設地(H24/1/13 実施)	5cm	0.076 0.083

測定機器:環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi(測定器の相対指示誤差 10%)