

国分寺市立小中学校の耐震化一覧

学校名	校舎						体育館					
	建築年度	棟別面積 (平方m)	診断実施年度	診断結果 (IS値)	補強実施年度	補強後 (IS値)	建築年度	棟別面積 (平方m)	診断実施年度	診断結果 (IS値)	補強実施年度	補強後 (IS値)
第一小学校	昭和41	4,586	平成9	0.39	平成10	0.82	昭和49	659	平成18	0.23	平成20	0.76
第二小学校	昭和41	2,923	平成10	0.36	平成12	0.75	昭和48	819	平成8	0.27	平成9	1.11
第三小学校	昭和47	1,748	平成10	0.61	平成12	0.75	昭和51	665	平成17	0.22	平成19	0.91
第四小学校	平成16	5,120	-	-	-	注3	平成16	1,250	-	-	-	注3
第五小学校	昭和42	2,282	平成9	0.57	平成10	0.75	昭和47	616	平成7	0.73	耐震性能あり	注3
第六小学校	昭和40	1,942	平成10	0.46	平成11	0.75	昭和46	608	平成18	0.17	平成20	0.75
第七小学校	昭和41	4,039	平成10	0.48	平成11	0.76	昭和52	655	平成14	0.18	平成19	0.80
第八小学校	昭和43	2,223	平成9	0.46	平成10	0.75	昭和47	623	平成7	0.34	平成8	1.26
第九小学校	昭和46	2,156	平成10	0.31	平成12	0.82	昭和49	618	平成18	0.22	平成20	0.83
第十小学校	昭和52	3,023	平成10	0.46	平成12	0.75	昭和53	669	平成18	0.20	平成20	1.06
第一中学校	昭和41	1,761	平成9	0.36	平成10	0.81	昭和44	1,115	平成18	0.28	平成20	0.75
第二中学校	昭和41	3,712	平成10	0.46	平成11	0.77	昭和41	1,311	平成10	0.25	平成11	0.72
第三中学校	昭和36	1,680	平成11	0.31	平成13	0.76	昭和45	900	平成18	0.35	平成20	0.77
第四中学校	昭和49	3,106	平成7	0.28	平成8	0.72	昭和53	1,035	平成18	0.27	平成20	0.75
第五中学校	昭和55	4,262	平成10	0.66	平成12	0.75	昭和55	1,124	平成10	0.49	平成12	0.92

注1 各学校には、増築等により複数の棟がありますが、この一覧では学校で最も大きい面積の棟の耐震データを示しています。なお、他の棟についてもすべて耐震化は完了しています。

注2 IS値とは、建物の耐震性能を表す指標です。IS値が0.6を超えれば地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低いとされていますが、国分寺市では、地震時の児童生徒の安全性や被災直後の避難所としての機能を考慮して、補強後のIS値がおおむね0.7を超えるように補強しています。

注3 第四小学校については、昭和56年以降の新耐震基準で建てられた建物のため、耐震補強は不要です。また、第五小学校体育館については、耐震診断の結果、一定の耐震性能があると判断されたため補強工事はしていません。