

6 耐震改修工事の状況

| 住宅の耐震診断の有無 | 総数 | 耐震改修工事をした | | | | | | 耐震改修 工事をしていない |
|----------------|--------|-----------|---------|--------|-------|---------|-----|------------------|
| | | 総数 | 壁の新設・補強 | 筋かいの設置 | 基礎の補強 | 金具による補強 | その他 | |
| 持ち家総数 | 27,500 | 1,140 | 490 | 420 | 490 | 590 | 120 | 26,360 |
| 耐震診断をしたことがある | 4,790 | 630 | 300 | 200 | 340 | 300 | 80 | 4,160 |
| 耐震性が確保されていた | 4,020 | 300 | 140 | 110 | 160 | 110 | 40 | 3,730 |
| 耐震性が確保されていなかった | 760 | 330 | 160 | 90 | 180 | 190 | 40 | 430 |
| 耐震診断をしたことはない | 22,710 | 510 | 190 | 220 | 150 | 290 | 40 | 22,200 |

出:平成20年住宅・土地統計調査